Лекционные материалы

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети»

Разработаны доцентом кафедры «Электроэнергетические системы» ВятГУ Вычегжаниным А.В.

Потери мощности и электроэнергии в элементах электроэнергетических систем

- Основные определения и термины
- Структура потерь мощности и электроэнергии
- Потери мощности в линиях
- Потери мощности в трансформаторах
- Методы определения потерь электроэнергии

Потери энергии

- При передаче электроэнергии от источников к потребителям часть выработанной на электростанциях энергии расходуется в электрических сетях на нагрев проводников и магнитопроводов, создание электрических и магнитных полей и является необходимым технологическим расходом на ее передачу.
- В связи с тем, что полезно отпущенная потребителям энергия меньше, чем энергия, выработанная электрическими станциями, технологический расход энергии на ее передачу обычно называют потерями энергии.

$$\Delta W = W_{\Gamma EH} - W_{\Pi OTP}$$
.

Энергия и потери энергии

• Электрическая энергия, как и потери электрической энергии, являются интегральными величинами, значения которых зависят от периода времени. Если электроэнергия, получаемая потребителем при неизменной на заданном интервале времени мощности, определяется по формуле:

$$W = P \cdot \Delta t$$

• то потери электроэнергии при указанных условиях можно определить так:

$$\Delta W = \Delta P \cdot \Delta t$$
.

Очевидно, что потери электроэнергии связаны с потерями активной мощности

Потери мощности

- Под потерями мощности следует понимать потери энергии за интервал времени, кратный периоду.
- Различают потери активной мощности и потери реактивной мощности.
- В виду объективных причин, под потерями энергии в дальнейшем следует понимать потери активной энергии

- Все потери мощности в элементах электроэнергетической системы принято подразделять на три вида:
- Отчетная величина потерь электроэнергии в энергосистеме разность между количеством электроэнергии, отпущенной в сеть (электрическими станциями, энергосистемами и т.д.) и величиной реализованной электроэнергии (сумма оплаченных счетов от потребителей).
- Расчетная (техническая) величина потерь определяется по известным параметрам режимов работы сети и параметрам элементов сети (расход электроэнергии на нагрев и создание электромагнитных полей).
- Коммерческие потери разность между отчетными и техническими потерями (несовершенство системы учета, неодновременность и неточность снятия показаний, погрешность приборов, хищения и т.д.).

Кроме того, потери мощности в линиях и трансформаторах принято подразделять на две группы: нагрузочные потери и потери холостого хода.

	Потери активной мощности ΔP			
•	Нагрузочные потери активной мощности		Потери активной мощности холостого	
			хода	
•	Нагрев	Нагрев обмоток	Потери на корону	Потери в
	проводов ВЛ и	трансформаторов	и утечки через	сердечниках
	жил кабелей	И	изоляцию ЛЭП	трансформаторов и
		автотрансформа-		автотрансформа-
		торов		торов

• **Нагрузочные потери** - это потери в продольных ветвях схем замещения, т.е. в сопротивлениях линий и трансформаторов. Они определяются величиной протекающего тока или мощности и могут быть рассчитаны по формулам:

$$\Delta P = 3 \cdot I^2 \cdot r = 3 \cdot \left(I_a^2 + I_p^2 \right) \cdot r = \frac{S^2}{U^2} \cdot r = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} \cdot r = \frac{P^2 \cdot r}{U^2 \cdot \cos^2 \phi},$$

$$\Delta Q = 3 \cdot I^2 \cdot x = 3 \cdot \left(I_a^2 + I_p^2 \right) \cdot x = \frac{S^2}{U^2} \cdot x = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} \cdot x = \frac{P^2 \cdot x}{U^2 \cdot \cos^2 \phi},$$

- где *I*, *Ia*, *Ip* модуль полного тока, активная и реактивная составляющие тока, протекающего по сопротивлениям;
- S, P, Q модуль полной мощности, активная и реактивная мощности, передаваемые по линии или трансформатору.

- Потери холостого хода, как в линиях, так и в трансформаторах не зависят от мощности нагрузки и определяются конструктивными особенностями этих элементов сети и напряжением. Под потерями холостого хода понимают потери в поперечных элементах системы (проводимостях).
- Удельные значения потерь мощности холостого хода для линий электропередачи и для трансформаторов приводятся в справочниках (смотри схемы замещения).

- В большинстве случаев для расчетов потерь электроэнергии и мощности потери холостого хода в линиях допускается не учитывать из-за малого значения этих величин. Поэтому в расчетах потерь мощности и энергии в линиях учитываются только нагрузочные потери.
- Потери холостого хода в трансформаторах и автотрансформаторах могут достигать существенных значений. Поэтому при расчетах потерь в трансформаторах и автотрансформаторах следует учитывать как потери в сопротивлениях обмоток (нагрузочные потери), так и потери в проводимостях (потери холостого хода).

• Потери активной мощности в обмотках трансформаторов могут быть определены не только по сопротивлениям, но и по паспортным данным. Для двухобмоточного трансформатора они равны:


$$\Delta P_{OB} = \Delta P_K \cdot \left(\frac{S_{HA\Gamma P}}{S_{HOM}}\right)^2$$
,

для трехобмоточного трансформатора:


$$\Delta P_{OE} = \frac{\Delta P_K}{2 \cdot S_{HOM}^2} \sum_{i=1}^3 S_{HA\Gamma Pi}^2,$$

где $S_{HA\Gamma P}$ $_i$ - мощность нагрузки i-ой обмотки трехобмоточного трансформатора.

• Если на подстанции с суммарной нагрузкой $S_{HA\Gamma P}$ работают параллельно k одинаковых трансформаторов, то их эквивалентные сопротивления в k раз меньше, а проводимости в k раз больше.



$$\begin{split} r_{T\mathcal{Y}} &= \frac{r_T}{k}; \, x_{T\mathcal{Y}} = \frac{x_T}{k}; \\ g_{T\mathcal{Y}} &= k \cdot g_T; \, b_{T\mathcal{Y}} = k \cdot b_T; \\ \Delta S_{X\mathcal{Y}} &= \Delta P_{X\mathcal{Y}} + j\Delta Q_{X\mathcal{Y}}; \\ \Delta S_{X\mathcal{Y}} &= k \cdot \Delta P_X + jk \cdot \Delta Q_X. \end{split}$$



• Если учесть это, то получим следующие выражения для суммарных потерь мощности:

$$\Delta P = \Delta P_X + \Delta P_H = k \cdot \Delta P_X + \frac{1}{k} \cdot \frac{\Delta P_K}{S_{HOM}^2} \cdot S_{HA\Gamma P}^2,$$

$$\Delta Q = \Delta Q_X + \Delta Q_H = k \cdot \frac{I_{X\%}}{100} \cdot S_{HOM} + \frac{1}{k} \cdot \frac{u_{K\%}}{100 \cdot S_{HOM}} \cdot S_{HA\Gamma P}^2.$$

При задании нагрузки током $I_{HA\Gamma P}$ формулы можно представить в виде:

$$\Delta P = k \cdot \Delta P_X + \frac{1}{k} \cdot 3 \cdot I_{HA\Gamma P}^2 \cdot r_T,$$

$$\Delta Q = k \cdot \frac{I_{X\%}}{100} \cdot S_{HOM} + \frac{1}{k} \cdot 3 \cdot I_{HA\Gamma P}^2 \cdot x_T.$$

• Потери мощности в *k* параллельно работающих **трехобмоточных** трансформаторах определяются по формулам:

$$\Delta P = k \cdot \Delta P_X + \frac{\Delta P_K}{k \cdot 2} \left(\frac{S_{BH}^2}{S_{HOM}^2} + \frac{S_{CH}^2}{S_{HOM}^2} + \frac{S_{HH}^2}{S_{HOM}^2} \right),$$


$$\Delta Q = k \cdot \frac{I_{X\%}}{100} \cdot S_{HOM} + \frac{1}{k \cdot 100 \cdot S_{HOM}} \left(u_{KB\%} S_{BH}^2 + u_{KC\%} S_{CH}^2 + u_{KH\%} S_{HH}^2 \right),$$


• где S_{BH} , S_{CH} , S_{HH} — соответственно мощности, протекающие по обмоткам высшего, среднего и низшего напряжения.

• Потери мощности в k параллельно работающих **трехобмоточных** трансформаторах определяются по формулам:

$$\Delta P = k \cdot \Delta P_X + \frac{\Delta P_K}{k \cdot 2} \left(\frac{S_{BH}^2}{S_{HOM}^2} + \frac{S_{CH}^2}{S_{HOM}^2} + \frac{S_{HH}^2}{S_{HOM}^2} \right),$$

$$\Delta Q = k \cdot \frac{I_{X\%}}{100} \cdot S_{HOM} + \frac{1}{k \cdot 100 \cdot S_{HOM}} \left(u_{KB\%} S_{BH}^2 + u_{KC\%} S_{CH}^2 + u_{KH\%} S_{HH}^2 \right),$$






Методы определения потерь электроэнергии

- Определение потерь электроэнергии по графику нагрузки (метод графического интегрирования)
- Определение потерь электроэнергии методом **среднеквадратичного тока** (среднеквадратичной мощности)
- Определение потерь электроэнергии по времени наибольших потерь

Определение потерь электроэнергии по графику нагрузки (метод графического интегрирования)

• Метод заключается в вычислении потерь электроэнергии на каждой ступени графика нагрузки и дальнейшем суммировании этих величин.



Потери энергии в элементе электрической сети определяются по формуле: N


 $\Delta W = \sum_{i=1}^{N} \Delta P_i \cdot \Delta t_i,$

где ΔPi - потери мощности на i ступени графика нагрузки; Δti - интервал времени (длительность i ступени графика нагрузки);

N – количество ступеней графика нагрузки.

Определение потерь электроэнергии по графику нагрузки (метод графического интегрирования)

Метод имеет высокую степень точности, но необходимость графика нагрузок делает его трудоемким и не позволяет использовать метод графического интегрирования в процессе проектирования.



Потери энергии в элементе электрической сети определяются по формуле: N

 $\Delta W = \sum_{i=1}^{N} \Delta P_i \cdot \Delta t_i,$

где ΔPi - потери мощности на i ступени графика нагрузки; Δti - интервал времени (длительность i ступени графика нагрузки);

N — количество ступеней графика нагрузки.

Определение потерь электроэнергии методом среднеквадратичного тока (среднеквадратичной мощности)

- Достоинство этого метода в том, что среднеквадратичный ток (или мощность) вычисляется только один раз для серии расчетов.
- Среднеквадратичный ток $I_{CP,KB}$. это такой условный неизменный по величине ток, при протекании которого по сети в течение расчетного периода выделяются те же потери энергии, что и при протекании действительного тока, изменяющегося по графику нагрузки.

$$\Delta W = 3 \cdot r \cdot \int_{0}^{T} I_{i}^{2} dt = 3 \cdot I_{CP.KB.}^{2} \cdot r \cdot T.$$

Определение потерь электроэнергии методом среднеквадратичного тока (среднеквадратичной мощности)

• Среднеквадратичный ток можно определить:

$$I_{CP.KB.} = \sqrt{\frac{I_1^2 \cdot \Delta t_1 + I_2^2 \cdot \Delta t_2 + I_3^2 \cdot \Delta t_3 + \dots + I_n^2 \cdot \Delta t_n}{T}},$$

где T — интервал времени, за который необходимо определить потери; n — количество ступеней графика нагрузки.

Переходя от тока к мощности, можно записать:

$$\Delta W = \frac{r}{U_{HOM}^2} \int_0^T S_i^2 dt = \frac{r}{U_{HOM}^2} \cdot S_{CP.KB.}^2 \cdot T,$$

где $S_{\mathit{CP.KB.}}$ - среднеквадратичная мощность, которая определяется по формуле:

$$S_{CP.KB.} = \sqrt{\frac{S_1^2 \cdot \Delta t_1 + S_2^2 \cdot \Delta t_2 + S_3^2 \cdot \Delta t_3 + \dots + S_n^2 \cdot \Delta t_n}{T}}.$$


- Одним из наиболее простых методов, используемых для приближенной оценки потерь электрической энергии, в частности, на стадии проектирования электрических сетей, является расчет по времени максимальных (наибольших) потерь.
- В результате анализа формул для определения потерь мощности можно заключить, что нагрузочные потери пропорциональны квадрату полной мощности, передаваемой через элемент системы.

$$\Delta P = 3 \cdot I^2 \cdot r = 3 \cdot \left(I_a^2 + I_p^2\right) \cdot r = \frac{S^2}{U^2} \cdot r = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} \cdot r = \frac{P^2 \cdot r}{U^2 \cdot \cos^2 \varphi},$$

• Поэтому, считая, что , $\frac{r}{U_{HOM}^2} = const$

можно записать: $\Delta Wi \sim S^2i \cdot \Delta ti$

• Следовательно, для трехступенчатого графика нагрузки, приведенного ранее, можно построить зависимость $S^2 = f(t)$.



- **Время наибольших потерь** (τ) представляет собой абсциссу прямоугольника, площадь которого равна площади, ограниченной графиком зависимости $S^2 = f(t)$ и координатными осями.
- Эта площадь пропорциональна потерям электроэнергии

• Поэтому можно записать:


$$\Delta W = \sum_{i=1}^{N} \Delta P_i \cdot \Delta t_i = \frac{r}{U_{HOM}^2} \cdot \sum_{i=1}^{N} S_i^2 \cdot \Delta t_i = \frac{r}{U_{HOM}^2} \cdot S_{HE}^2 \cdot \tau = \Delta P_{HE} \cdot \tau.$$

- **Временем наибольших потерь** τ называется время, за которое при передаче наибольшей нагрузки в сети возникнут те же потери электроэнергии, что и при работе сети по действительному графику нагрузки.
- Это условное время, которое при определении потерь электрической энергии за год может быть определено по формуле:

$$\tau = \left(0,124 + \frac{T_{HE}}{10000}\right)^2 \cdot 8760.$$

• Время наибольших потерь τ может быть определено и по «кривым Глазунова»

$$(\tau = \Psi(T_{HB}, \cos\varphi))$$




Порядок расчета потерь по методу т

- Определяют время использования наибольшей нагрузки T_{HB} .
- Одним из перечисленных способов находят величину времени наибольших потерь τ .
- Для режима наибольших нагрузок определяют величину потерь активной мощности ΔP_{HE} .
- По формуле $\Delta W = \Delta P_{HE} \cdot \tau$ определяют потери электроэнергии.

Недостатки метода:


- **Большая погрешность расчетов**, обусловленная предположением о том, что графики активной и реактивной мощности подобны, т.е. $cos \varphi = const$.
- Данный метод невозможно использовать для определения потерь в элементах, имеющих переменное активное сопротивление (линии со стальными проводами).

Некоторые особенности использования метода при передаче мощности по участку сети к нескольким потребителям, характеризующимся отличающимися величинами T_{HE} и P_{HE} .




В рассматриваемом случае необходимо определять средневзвешенное значение времени использования наибольшей нагрузки для каждого участка сети. 2

Так как по участку 2-3 протекает только мощность нагрузки 3, то значение $T_{HE\ 2-3}$ будет равно значению $T_{HE\ 3}$.



$$T_{HE2-3} = T_{HE3}$$


По участку 1-2 протекают мощности узла 3 и узла 2.



Поэтому для участка 1-2 аналогичная величина определяется по формуле:

$$T_{HE1-2} = \frac{P_{HE2} \cdot T_{HE2} + P_{HE3} \cdot T_{HE3}}{P_{HE2} + P_{HE3}},$$

Так как по участку А-1 протекают мощности всех нагрузок,



то для участка А-1 применима формула:

$$T_{HEA-1} = rac{P_{HE1} \cdot T_{HE1} + P_{HE2} \cdot T_{HE2} + P_{HE3} \cdot T_{HE3}}{P_{HE1} + P_{HE2} + P_{HE3}},$$

В общем случае формула для определения средневзвешенной величины времени использования наибольшей нагрузки имеет вид:

$$T_{H\mathcal{B}.CP.} = rac{W}{k_{pMa} \cdot P_{H\mathcal{B}}} = rac{\displaystyle\sum_{i=1}^{N} P_{H\mathcal{B}i} \cdot T_{H\mathcal{B}i}}{k_{pMa} \cdot \displaystyle\sum_{i=1}^{N} P_{H\mathcal{B}i}},$$

где $k_{pмa}$ - коэффициент разновременности максимумов нагрузки активной мощности, который при совпадении максимумов нагрузок различных пунктов равен 1.

В общем случае формула для определения средневзвешенной величины времени использования наибольшей нагрузки имеет вид:

$$T_{HE.CP.} = rac{W}{k_{p\scriptscriptstyle Ma}\cdot P_{\!\scriptscriptstyle HE}} = rac{\displaystyle\sum_{i=1}^N P_{\!\scriptscriptstyle HEi}\cdot T_{\!\scriptscriptstyle HEi}}{k_{p\scriptscriptstyle Ma}\cdot \displaystyle\sum_{i=1}^N P_{\!\scriptscriptstyle HEi}},$$

Указанную особенность необходимо учитывать и при расчете потерь электроэнергии в понижающих **трехобмоточных трансформаторах и автотрансформаторах**, у которых по обмотке высшего напряжения протекают мощности, равные сумме мощностей обмоток среднего и низшего напряжения.

При большом числе нагрузок, имеющих различные значения коэффициента мощности $(cos \varphi)$, для определения величины τ пользуются средневзвешенным значением данного параметра, определяемого по формуле:

$$\cos \varphi_{CP} = rac{\displaystyle\sum_{i=1}^{N} P_{HEi} \cdot \cos \varphi_{i}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{N} P_{HEi}}.$$

Источники дополнительных сведений

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети. М.: Энергоатомиздат, 1989. 588 с.
- Электрические системы. Т. 2. Электрические сети/ Под ред. В.А. Веникова. М.: Высшая школа, 1971. 440 с.
- Передача и распределение электрической энергии. Учебное пособие. / Герасименко А.А., Федин В.Т. Изд. 2-е. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 715, [2] с. (Высшее образование).
- Боровиков В.А. и др. Электрические сети энергетических систем. Изд. 3-е, переработанное. Л., «Энергия», 1977.
- Черепанова Г.А., Вычегжанин А.В. Установившиеся режимы электрических сетей в примерах и задачах. Киров: изд. ВятГУ, 2009 114 с.

Спасибо за внимание!